



10. Gibt es eine ausreichende Anzahl von Warmwasserduschen in den Garderoben? JA  NEIN

11. Gibt es für die Schiedsrichter eine eigene Garderobe? JA  NEIN

12. Ist eine Lautsprecheranlage vorhanden? JA  NEIN

Sonstiges :

Sollten hier 2 Bi-Felder benötigt werden, müsste das Feld 2 um 2m nach Westen versetzt werden, damit zwischen Feld 1 + 2 die notwendigen 6m eingehalten werden können.

Bemerkungen:

Hinweis: Zu jedem Überprüfungsprotokoll gehört eine Lageskizze der Sportanlage, auf der alle dort befindlichen Faustballfelder, unabhängig von ihrer Eignung für Bundesligaspiele, einzutragen und mit Nummern zu bezeichnen sind. Bei den für Bundesligaspiele geeigneten Feldern ist zusätzlich der vorhandene Auslauf einzuzeichnen.

Datum der Kommissionierung: 29. Aug. 2008

Prüfer: 

LAGESKIZZE ZUM ÜBERPRÜFUNGSprotokoll DER SPORTANLAGEN

FAUSTBAUPLÄTZE U. FRANKING

IN 5131 FRANKING

SÜD

